

PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN XÂY DỰNG, NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG
VÀO ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC HỆ THỐNG Y TẾ CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
(Kèm theo Công văn số /UBND-VX ngày / /2023 của UBND huyện Tuy Phước)

TT	Tên dự án xây dựng đề nghị bổ sung vào Đề án YTCS	Giá trị (triệu đ)	Thuyết minh chi tiết lý do đề nghị bổ sung
1	Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Phước Lộc	5.000	<p>Được đưa vào sử dụng năm 2002. Hiện trạng: Nhà làm việc , diện tích xây dựng 193 m². được chia thành 10 phòng chức năng Kết cấu nhà cấp 4, nền lát gạch ceramic, tường xây gạch, cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính, trần laphong bằng tole sóng vuông, mái lợp tole sóng vuông:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tường ngoài nhà bị thấm nước, rêu mốc, bong dột nhiều vị trí; + Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính bị hư hỏng một số phòng; + Tường trong và ngoài nhà bị bong tróc sơn; + Hệ thống điện bị hư hỏng cục bộ một số vị trí; + Mái bị gỉ sét toàn bộ, gây thấm dột, chảy nước xuống trần laphong tole gây gỉ sét; .+ Nền lát gạch ceramic bị bong dột một số vị trí; + Hệ thống PCCC chưa có. <p>(Tình trạng hư hỏng nghiêm trọng không đảm bảo trong mùa mưa bão nguy cơ sụp đổ cao). <i>Cần xây mới để đảm bảo điều kiện làm việc và đáp ứng được yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã</i></p>

TT	Tên dự án xây dựng đề nghị bổ sung vào Đề án YTCS	Giá trị (triệu đ)	Thuyết minh chi tiết lý do đề nghị bổ sung
2	Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Phước Quang	5.000	<p>Được đưa vào sử dụng năm 2008.Hiện trạng: Nhà làm việc , diện tích xây dựng 88,83 m². Kết cấu nhà cấp 4, nền lát gạch ceramic, tường xây gạch, cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính, trần laphong bằng tole sóng vuông, mái lợp tole sóng vuông: + Tường ngoài nhà bị thấm nước, rêu mốc, bong dột nhiều vị trí; + Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính bị hư hỏng một số phòng; + Tường trong và ngoài nhà bị bong tróc sơn; + Hệ thống điện bị hư hỏng cục bộ một số vị trí; + Mái bị gỉ sét toàn bộ, gây thấm dột, chảy nước xuống trần laphong tole gây gỉ sét; .+ Nền lát gạch ceramic bị bong dột một số vị trí; + Hệ thống PCCC chưa có. (Tình trạng hư hỏng nghiêm trọng không đảm bảo trong mùa mưa bão nguy cơ sụp đổ cao). <i>Cần xây mới để đảm bảo điều kiện làm việc đáp ứng được yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã</i></p>
3	Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Phước Thắng	5.000	<p>Được đưa vào sử dụng năm 2009.Hiện trạng: Nhà làm việc , diện tích xây dựng 188 m². được chia thành 12 phòng chức năng Kết cấu nhà cấp 4, nền lát gạch ceramic, tường xây gạch, cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính, trần laphong bằng nhựa, mái lợp tole sóng vuông: + Tường ngoài nhà bị thấm nước, nứt, rêu mốc, bong dột nhiều vị trí; + Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính bị hư hỏng một số phòng; + Tường trong và ngoài nhà bị bong tróc sơn; + Hệ thống điện bị hư hỏng cục bộ một số vị trí; + Mái bị gỉ sét toàn bộ, gây thấm dột, chảy nước xuống trần laphong; .+ Nền lát gạch ceramic bị bong dột một số vị trí; + Hệ thống PCCC chưa có. (Tình trạng hư hỏng nghiêm trọng không đảm bảo trong mùa mưa bão nguy cơ sụp đổ cao và đây là xã vùng sâu thường xuyên bị ngập lụt). <i>Cần xây mới để đảm bảo điều kiện làm việc và đáp ứng được yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã</i></p>
TỔNG CỘNG		15.000	

Ghi chú: Giá tham khảo giá tại Quyết định 3101/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Bình Định