

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: **655**/UBND-XD
V/v kiến nghị khắc phục các hư hỏng
và đảm bảo ATGT đường ĐT640

Tuy Phước, ngày **04** tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Bình Định

Hiện nay, Tuyến đường ĐT640 từ Km2+300 (ngã tư thị trấn Tuy Phước) đến Km4+400 có nhiều hư hỏng, cụ thể:

Đoạn Km2+500 đến Km3+500 mặt đường bị gồ ghề, lồi lõm gây đọng nước. Nguyên nhân do các xe của Tập đoàn Phúc Lộc vận chuyển đất rơi vãi xuống mặt đường.

Đoạn Km4+200 đến Km4+400 mặt đường đã bị hư hỏng hoàn toàn, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao do các phương tiện giao thông phải tránh các hầm phát sinh trên mặt đường.

Mặt khác trên đoạn tuyến từ Km6 đến Km11+200 thuộc dự án bảo trì đường ĐT 640 công tác đảm bảo ATGT bị đơn vị thi công coi nhẹ: Thiếu rào chắn, biển báo hiệu cho các đoạn đường đào lên; nhất là vào ban đêm.

Để các phương tiện giao thông thuận lợi, phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI diễn ra vào ngày 10,11,12/8/2015, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công thường xuyên nạo hút đất rơi vãi trên mặt đường từ Km2+500 đến Km3+500, sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt đường đoạn từ Km4+200 đến Km4+400; Bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo hiệu, đèn chiếu sáng về đêm ở phạm vi đang thi công để đảm bảo ATGT.

UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở Giao thông vận tải Bình Định quan tâm chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA công trình giao thông;
- Tập đoàn Phúc Lộc;
- Lưu: VT, K3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thuận