

Số: 215/BC-UBND

Tuy Phước, ngày 13 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra công tác BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Mỹ Quang và công ty TNHH MTV Khoáng sản BMT FICO Bình Định tại núi Sơn Triều, xã Phước Lộc

Thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Tuy Phước năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND huyện Tuy Phước. Để hạn chế tối đa việc sạt lở, sa bồi đất, đá ra môi trường xung quanh do khai thác khoáng sản gây ra trong mùa mưa bão, UBND huyện đã chỉ đạo các Phòng ban liên quan của huyện kiểm tra công tác BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Mỹ Quang và Công ty TNHH MTV Khoáng sản BMT FICO Bình Định tại núi Sơn Triều, xã Phước Lộc và theo đề xuất của Trưởng phòng Phòng Tài nguyên & Môi trường tại Báo cáo số: 360 /BC-TNMT ngày 04 tháng 11 năm 2015. UBND huyện báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

1. Về hồ sơ pháp lý của 02 đơn vị:

1.1. Đối với công ty cổ phần vật liệu xây dựng Mỹ Quang:

- Giấy chứng nhận đầu tư số 35121000354 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 12/06/2014;
- Giấy phép khai thác khoáng sản số 40/GP-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Bình Định;
- Hồ sơ về đất đai: Không có hồ sơ thuê đất.
- Hồ sơ về môi trường: Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 5/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo ĐTM và Đề án cải tạo phục hồi MT dự án khai thác và chế biến đá làm VLXD thông thường tại núi Sơn Triều, xã Phước Lộc.
- Hồ sơ thiết kế mỏ: Có ý kiến về thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng số 22/SXD-QLXD ngày 9/5/2014 và bản thiết kế cơ sở.
- Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

1.2. Đối với công ty TNHH MTV Khoáng sản BMT FICO Bình Định:

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 29/GP-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Bình Định;
- Hồ sơ về đất đai: Chưa có hồ sơ thuê đất khai thác mỏ theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 29/GP-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Bình Định và hồ sơ thuê đất xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm và nhà ở công nhân;

- Hồ sơ về môi trường: Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo ĐTM và Dự án cải tạo phục hồi MT của dự án khai thác đá làm VLXD thông thường tại núi Sơn Triều, xã Phước Lộc.

- Thông báo số 26/TB-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện, về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường Dự án: Trạm trộn bê tông thương phẩm;

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 8/4/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Không có hồ sơ thiết kế mỏ;

2. Kiểm tra tại hiện trường:

2.1. Tình hình hoạt động khai thác mỏ:

Tại thời điểm kiểm tra, 02 công ty đều đang hoạt động khai thác đá VLXD thông thường trong phạm vi đã được cấp phép từ tháng 8 năm 2015 đến nay; đã bóc lớp phủ bì tập trung đưa về sân công nghiệp;

2.2. Tình hình sử dụng đất:

- Về khai thác mỏ: 02 Công ty chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất mà đã tiến hành khai thác;

- Riêng Trạm trộn bê tông 2.837m², nhà kho và nhà ở công nhân 615m² của Công ty TNHH MTV Khoáng sản BMT FICO Bình Định chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất mà đã tiến hành đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào hoạt động;

2.3. Thiết bị máy móc tại khu vực mỏ: Công ty Mỹ Quang có 03 máy đào đang hoạt động, 01 hệ thống dây chuyền chế biến đá (không hoạt động); Công ty FICO Bình Định có 01 trạm trộn bê tông và 01 hệ thống dây chuyền chế biến đá (không hoạt động), 02 máy xúc và một số xe tải.

Tại vị trí nhà kho và nhà công nhân của công ty FICO Bình Định có tọa độ X: 0297179,

2.4. Công tác bảo vệ môi trường:

02 công ty có lắp đặt hệ thống phun nước tưới ẩm tại hệ thống dây chuyền chế biến đá và bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn nguy hại theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện cụ thể:

- Đối với công ty CP VLXD Mỹ Quang:

+ Để đảm bảo giao thông và thoát nước mặt trong khu vực mỏ, công ty sử dụng 02 nương thu gom nước mưa chảy tràn trong khu vực mỏ (02 suối cạn có sẵn theo hiện trạng) và lắp đặt 03 ống cống (đường kính 40cm) ngang qua đường vào khu vực mỏ nằm ở phía hạ lưu Đông Bắc và 01 ống cống nằm ở phía Đông Nam;

+ Tại khu vực mỏ công ty chưa xây dựng hồ lắng tại khu vực phía Đông mỏ mà vẫn giữ nguyên hiện trạng các suối thoát nước mặt đã có sẵn trước đây, nên có nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đến.

+ Chưa xây dựng hệ thống nương thu gom mà để nước mưa chảy tràn trên mặt bằng sân công nghiệp theo hướng từ Tây Nam – Đông Bắc.

- Đối với công ty TNHH MTV Khoáng sản BMT FICO Bình Định:

- + Chưa xây dựng hồ lắng và hệ thống mương để thu gom nước mưa chảy tràn;
- + Chưa xây dựng hệ thống thu gom nước thải tại trạm trộn bê tông tươi.

3. Nhận xét:

3.1. Về hồ sơ pháp lý:

- Việc 02 công ty chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất đã đi vào hoạt động khai thác khoáng sản là vi phạm khoản 4, Điều 2 của Giấy phép khai thác khoáng sản số 29/GP-UBND ngày 20/5/2013 và Giấy phép khai thác khoáng sản số 40/GP-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Bình Định.

- Trạm trộn bê tông thương phẩm và nhà xưởng công nhân của Công ty TNHH MTV Khoáng sản BMT FICO Bình Định chưa có Quyết định cho thuê đất mà công ty đã tiến hành lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào vận hành là vi phạm Điều 7 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai;

3.2. Về công tác bảo vệ môi trường:

- Đối với Công ty CP VLXD Mỹ Quang:

+ Chưa đầu tư xây dựng hồ lắng và hệ thống mương thu gom nước mặt đúng theo nội dung Báo cáo ĐTM đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 5/6/2014 nên có nguy cơ sạt lở, sa bồi đất đá xuống vùng hạ du và ảnh hưởng mô mã, ruộng sản xuất của các hộ dân trong mùa mưa lũ.

+ Có lắp đặt các ống cống thoát nước mưa chảy tràn nhưng đường kính nhỏ (40cm) không đủ lưu lượng thoát nước tại khu vực dự án; chưa xác định vị trí tiêu thoát nước mưa chảy tràn sau khi thoát ra công tự do tại các vị trí Đông Nam và Đông Bắc (vì chưa xây dựng bể lắng thu gom nước mặt).

- Đối với Công ty TNHH MTV Khoáng sản BMT FICO Bình Định:

+ Chưa xây dựng hồ lắng, bờ kè và mương thoát nước mặt theo nội dung Báo cáo ĐTM đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 21/3/2013.

+ Chưa xây dựng thống thu gom và xử lý nước thải tại trạm trộn bê tông tươi;

4. Kiến nghị:

Để chấn chỉnh việc chấp hành Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường theo quy định của 02 đơn vị khai thác khoáng sản nêu trên, đồng thời hạn chế tối đa việc sa bồi, sạt lở đất, đá xuống vùng ruộng của nhân dân trong mùa mưa bão. UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các ngành có liên quan của tỉnh kiểm tra xử lý theo đúng quy định;

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Công ty TNHH MTV Khoáng sản BMT FICO Bình Định và Công ty CP VLXD Mỹ Quang, UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận: /lu/

- UBND tỉnh;
- Sở TNMT;
- PCT UBND huyện (đ/c Thuận);
- Phòng: TN&MT, KT&HT, NN&PTNT huyện;
- UBND xã Phước Lộc;
- CVP, CVVP (K2);
- Lưu: VT. *lu*

