

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1126* /UBND-TNMT

Tuy Phước, ngày 16 tháng 12 năm 2015

V/v phúc đáp bài phản ánh của Báo
điện tử Bình Định số ra ngày
19/11/2015 với tiêu đề “Xí nghiệp
Thắng Lợi hoạt động sản xuất gây ô
nhiễm môi trường”

Kính gửi: Báo điện tử Bình Định

Ngày 19/11/2015, Báo điện tử Bình Định có bài viết kèm theo hình ảnh với tiêu đề “Xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường, xã không hay biết” của tác giả Trọng Lợi, nội dung: Thời gian gần đây hàng chục hộ dân ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành liên tục phản ứng tình trạng ô nhiễm môi trường đang xảy ra ở nơi họ sinh sống do Xí nghiệp Thắng Lợi gây ra. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Việc Báo điện tử Bình Định nêu Xí nghiệp Thắng Lợi hoạt động sản xuất xả khói gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực dân cư thôn Bình An 1, xã Phước Thành là có cơ sở, vì: Qua biên bản kiểm tra giữa các ngành chức năng chuyên môn có liên quan và địa phương ngày 01/12/2015 và báo cáo số 402/BC-TNMT ngày 03/12/2015 của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. UBND huyện Tuy Phước hoan nghênh tinh thần phản ánh từ bài viết nêu trên của tác giả Trọng Lợi nhằm giúp cho UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, ngày 30/11/2015 UBND huyện đã có Văn bản số 1073/UBND-TNMT chỉ đạo, yêu cầu Xí nghiệp Thắng Lợi – chi nhánh Công ty CP Phú Tài khẩn trương khắc phục những tồn tại nêu trên theo quy định (*cụ thể có photocopy Văn bản kèm theo*).

Chủ tịch UBND huyện phúc đáp để Báo điện tử Bình Định biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND huyện (đ/c Hiếu, Thuận);
- Phòng: TN&MT, KT&HT huyện;
- CVP; CVVP (K₂);
- Lưu: VT, *KT*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thuận
Nguyễn Đình Thuận

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Xí nghiệp Thăng Lợi theo nội dung bài viết ngày 19/11/2015 của Báo điện tử Bình Định

Thực hiện Văn bản số 1060/UBND-TNMT ngày 24/11/2015 của UBND huyện Tuy Phước về việc Báo điện tử Bình Định phản ánh xí nghiệp Thăng Lợi hoạt động sản xuất xả khí thải ô nhiễm môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã Phước Thành tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất của xí nghiệp Thăng Lợi tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành. Qua kiểm tra, Phòng báo cáo kết quả và đề xuất như sau:

1. Hồ sơ pháp lý:

Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh số 3513000084 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Định cấp ngày 14/7/2008.

Hồ sơ về đất đai:

- Địa điểm cũ: Giấy chứng nhận QSD đất số AH 503932 ngày 18/5/2007; số AH 503931 ngày 18/5/2007 (Tổng diện tích: 63.502 m²);

- Địa điểm mới mở rộng: Giấy chứng nhận QSD đất số CA 107991 ngày 7/7/2015; số BU 491916 ngày 24/11/2014 (Tổng diện tích: 28.036,6 m²);

Hồ sơ về môi trường:

- Địa điểm cũ: Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT số 03/GCN-UBND do UBND huyện cấp ngày 31/10/2006;

- Địa điểm mở rộng: Thông báo số 63/TB-UBND do UBND huyện cấp ngày 16/5/2014;

2. Hiện trường kiểm tra:

- Tại thời điểm kiểm tra, xí nghiệp đang hoạt động sản xuất bình thường có phát khí thải tại công đoạn sấy gỗ nhưng không có màu đen bốc ra mù mịt như bài báo ngày 17/11/2015 Báo điện tử Bình Định phản ánh;

- Thời điểm kiểm tra, xí nghiệp sản xuất có phát sinh bụi nhưng nằm trong phạm vi cục bộ của xí nghiệp;

- Về xử lý khí thải: Phát sinh từ công đoạn sấy gỗ và công đoạn phun màu.

+ Đối với công đoạn phun màu: Xí nghiệp có lắp đặt hệ thống xử lý bằng phương pháp hấp thụ khí thải bằng màng nước.

+ Đối với lò sấy gỗ: Xí nghiệp có lắp đặt đường ống dẫn khí đưa đến tháp xử lý (tháp xử lý không có lắp đặt hệ thống xử lý khí thải) và dẫn ra ống khói cao khoảng 5m (tính từ mái tol của nhà xưởng) thải ra ngoài môi trường.

- Về xử lý bụi gỗ: Phát sinh tại công đoạn cưa xẻ gỗ, gia công chi tiết. Xí nghiệp đã lắp đặt hệ thống lọc tách bụi kiểu trọng lực theo quy định.

- Về xử lý chất thải rắn:

+ Chất thải sinh hoạt: Ký hợp đồng với đơn vị thu gom trên địa bàn xã.

+ Chất thải rắn nguy hại: Chưa xây dựng khu vực lưu giữ chất thải rắn nguy hại theo quy định. Tại công đoạn phun sơn có phát sinh sơn rơi vãi, dung môi và bụi sơn nhưng chưa được thu gom hàng ngày.

- Về xử lý nước thải:

+ Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn xung quanh công ty.

+ Nước thải sản xuất phát sinh tại công đoạn phun màu, sơn công ty chưa xây dựng hệ thống xử lý mà dẫn chung vào hệ thống nước mưa chảy tràn.

+ Xí nghiệp để nguyên liệu gỗ tại mặt bằng sân không được che chắn, khi trời mưa nước mưa thấm thấu qua nguyên liệu gỗ có màu sẫm đen theo hệ thống thoát nước mặt và chảy ra môi trường gây ô nhiễm môi trường;

3. Nhận xét:

Về hồ sơ pháp lý: Xí nghiệp có đầy đủ theo quy định;

Về các biện pháp bảo vệ môi trường: Qua kiểm tra tại hiện trường và trình bày của Xí nghiệp thì việc Báo điện tử Bình Định phản ánh ngày 17/11/2015 khói đen tại khu vực sấy gỗ của công ty là đúng. Vì xí nghiệp sử dụng nguyên liệu đốt lò bị ướt; công nhân vận hành lò sấy gỗ chưa đúng theo quy trình, sử dụng nguyên liệu đốt lò là gỗ thông, keo nên có mùi khét. Bên cạnh đó, xí nghiệp chưa xây dựng hệ thống xử lý khí thải tại lò sấy gỗ không đúng bản cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên công ty đã khắc phục được một số tồn tại trên nên thời điểm kiểm tra không có phát sinh khói bụi mù mịt.

Xí nghiệp xử lý chung nước thải sản xuất phát sinh tại công đoạn phun màu với nước mưa chảy tràn là không đúng quy định.

Xí nghiệp để nguyên liệu gỗ tại mặt bằng sân không được che chắn khi trời mưa nước mưa thấm thấu qua nguyên liệu gỗ nên nước có màu sẫm đen theo hệ thống thoát nước mặt chảy ra môi trường gây ô nhiễm môi trường.

Xí nghiệp chưa xây dựng khu vực lưu giữ theo quy định. Quá trình sản xuất còn vương vãi sơn rơi vãi, dung môi và bụi sơn nhưng chưa được thu gom hàng ngày.

4. Kiến nghị:

Để chấn chỉnh việc hoạt động sản xuất của xí nghiệp Thăng Lợi theo quy định. Phòng đề nghị UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo với nội dung sau:

4.1. Ban hành văn bản chỉ đạo với nội dung sau:

* Đối với xí nghiệp Thăng Lợi

- Công khai quy trình đốt lò tại khu vực lò sấy và thường xuyên nhắc nhở công nhân thực hiện; trong quá trình vận hành đốt lò không sử dụng các nguyên liệu có phát sinh mùi khét, khói đậm đặc (như gỗ thông, keo); Khẩn trương xây dựng hệ thống xử lý khí thải tại lò sấy gỗ đúng theo nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Tuy Phước phê duyệt.

- Có kế hoạch thu dọn chất thải nguy hại trong ngày tại khu vực sản xuất, đồng thời xây dựng khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải phát sinh tại công đoạn phun màu theo quy định, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu của quy chuẩn hiện hành.

- Bố trí bạt che chắn nguyên liệu tại khu vực bãi chứa đảm bảo nước mưa không thấm thấu qua nguyên liệu gỗ;

* Giao Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thành thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của xí nghiệp Thăng Lợi và kịp thời báo cáo UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

4.2. Có văn bản phúc đáp Báo điện tử Bình Định về kết quả kiểm tra và yêu cầu khắc phục đối với xí nghiệp Thăng Lợi theo nội dung bài viết ngày 19/11/2015.

Trên đây là Báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Kính báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND Huyện;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT *VT*

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Bích Phượng