

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

Số: **509** /UBND- NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 03 tháng 6 năm 2016

V/v đề nghị có kế hoạch kiểm tra, khắc phục kịp thời tuyến kênh TX5 thuộc địa bàn xã Phước Lộc, nhằm đảm bảo phục vụ tưới tiêu hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp cho dân dân trong vùng

Kính gửi: Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định.

Xét đề nghị của UBND xã Phước Lộc tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 27/5/2016 về việc diện tích gieo sạ bị ngập úng vùng ruộng Ông Diết, thôn Vĩnh Hy và vùng ruộng sông Giang, thôn Trung Thành thuộc tuyến kênh TX5 do Xí nghiệp KTCT thủy lợi 4 quản lý và sử dụng. Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước có ý kiến, đề nghị Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định có kế hoạch kiểm tra, khắc phục kịp thời tuyến kênh TX5 thuộc địa bàn xã Phước Lộc, cụ thể như sau:

Về thực trạng tuyến kênh TX5 có tổng chiều dài khoảng 3,0 km, tuyến kênh có nhiệm vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp thuộc 03 xã, thị trấn là: Phước Lộc, Phước Nghĩa và thị trấn Tuy Phước, trong đó: *(xã Phước Lộc phục vụ tưới, tiêu trên 150 ha).*

Trong những năm qua, do không có lũ, lụt lớn xảy ra, do đó bèo lục bình và cây tạp mọc phủ kín lòng kênh TX5 gây cản dòng chảy nên việc tưới, tiêu thường xuyên bị ách tắc, hàng năm Xí nghiệp KTCT thủy lợi 4 có tổ chức nạo vét nhưng chỉ thực hiện nạo vét từng đoạn, nên hiện nay tuyến kênh TX5 không được thông tuyến, đồng thời hai bờ kênh đã lâu không được gia cố, nâng cấp có những đoạn đã bị trũng thấp và gây sạt lở, vì vậy trong đầu vụ Thu năm 2016 khi điều tiết nước đầu tuyến đã gây ngập úng một số diện tích mới gieo sạ vùng ruộng Ông Diết, thôn Vĩnh Hy và vùng ruộng sông Giang, thôn Trung Thành trên 03 ha, trong đó *(khoảng 0,5 ha có khả năng sạ lại nếu không khắc phục kịp thời)*, ở cuối tuyến thiếu nước, từ thực trạng bức xúc nêu trên đã gây ngập úng một số diện tích lúa mới gieo sạ, vì vậy bà con nhân dân đã báo cáo chính quyền UBND xã và các cấp xem xét có kế hoạch khắc phục tuyến kênh này.

Để kịp thời khắc phục tình trạng khi điều tiết nước gây ngập úng diện tích lúa mới gieo sạ của nhân dân, ngày 26/5/2016 UBND huyện đã chỉ đạo Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với chính quyền UBND xã Phước Lộc, lãnh đạo HTX NN Phước Lộc cùng cán bộ của Xí nghiệp KTCT thủy lợi 4 kiểm tra, đồng thời đề xuất giải pháp sớm khắc phục tuyến kênh này *(có Biên bản làm việc gửi kèm theo).*


Nhằm sớm khắc phục về thực trạng của tuyến kênh TX5 hiện nay mỗi khi điều tiết nước, đảm bảo phục vụ tưới, tiêu hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của

vụ Thu năm 2016, đồng thời hạn chế tình trạng gây ngập úng một số diện của nhân dân trên địa bàn xã Phước Lộc.

UBND huyện Tuy Phước đề nghị Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định quan tâm sớm có kế hoạch kiểm tra khảo sát tuyến kênh TX5, trước mắt chỉ đạo Xí nghiệp KTCT thủy lợi 4 tổ chức nạo vét, khơi thông bèo lục bình hiện nay gây ách tắc lòng kênh khó điều tiết nước tưới, tiêu trong vụ Thu 2016, về lâu dài Công ty trình UBND tỉnh xem xét có kế hoạch đầu tư, kiên cố tuyến kênh TX5 vì hiện nay tuyến kênh này đã bị sạt lở và xuống cấp nghiêm trọng. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Quang);
- Xí nghiệp KTCT thủy lợi 4;
- Lưu: VT



Trần Kỳ Quang