

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v kiến nghị xem xét điều
chỉnh việc tiêu thoát lũ, Công
trình: Đường ven biển tỉnh
Bình Định, đoạn Cát Tiến –
Diêm Vân qua địa phận
huyện Tuy Phước

Kính gửi

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định;
- Sở Giao thông Bình Định;
- Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của UBND xã Phước Sơn tại Công văn số 168/UBND-XD ngày 20/11/2023 về việc ngập lụt cục bộ tại thôn Xuân Phương, thôn Lộc Thượng và thôn Mỹ Trung xã Phước Sơn trong đợt mưa, lũ từ ngày 15-17/11/2023 do ảnh hưởng của Dự án: Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến-Diêm Vân đang xây dựng.

Qua kiểm tra đợt mưa, lũ vừa qua trên địa bàn huyện từ ngày 15-17/11/2023, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh quan tâm, xem xét điều chỉnh việc tiêu thoát lũ trên địa bàn huyện, nội dung như sau:

- Về hiện trạng tràn Trường Giang thuộc thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn có chiều dài gần 120m đã được đầu tư xây dựng năm 2020 (từ nguồn kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục khẩn cấp sau thiên tai) do Ban Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, công trình sau khi xây dựng xong có nhiệm vụ thoát lũ bảo vệ dân cư cho xã Phước Sơn và xã Phước Hoà. Trong những năm qua công trình đã phát huy hiệu quả năng lực thoát nước, góp phần bảo vệ dân cư ổn định đời sống sinh hoạt cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

- Tuy nhiên, hiện nay Ban QLDA giao thông tỉnh Bình Định đang triển khai thi công xây dựng công trình: Đường Diêm Vân - Cát Tiến hướng tuyến cắt ngang trục tiêu thoát lũ phía hạ lưu tràn Trường Giang thuộc đê sông Cây Me. Do xây dựng công trình thoát nước (tại vị trí cách Nam cầu Phước Sơn I khoảng 150m, thuộc tuyến “Đường Diêm Vân - Cát Tiến”) có khẩu độ (khoảng 20m) nhỏ hơn khẩu độ thoát nước qua tràn Trường Giang (120m), nên đã gây ngập lụt cục bộ một số khu dân cư của thôn Xuân Phương cụ thể: xóm 5 -10 hộ, 35 nhân khẩu; xóm 7 - 15 hộ, 51 nhân khẩu; xóm 8 - 80 hộ, 280 nhân khẩu; xóm 9 - 89 hộ, 310 nhân khẩu (tại thời điểm kiểm tra các cống Bà Ưa và cống Bà Bò chảy qua đê Đông đã được mở cửa để thoát nước; mực nước chênh lệch phía Tây đường cao hơn mực nước phía Đông là 1,0m).

- Tại vị trí cầu Phước Sơn II cầu tạm và đường công vụ chưa được tháo dỡ nước lũ xuống nhanh không thoát kịp nên đã gây ngập lụt cục bộ 39 hộ, 154 nhân khẩu của xóm 10, thôn Lộc Thượng; 44 hộ - 141 nhân khẩu của xóm 2 thôn Mỹ Trung.

- Trong những năm trước đây khi lũ trên sông Kôn ở mức báo động II các khu dân cư ở địa phương nêu trên chưa bị ngập.

Nhằm để ổn định đời sống lâu dài và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ. UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh quan tâm có kế hoạch kiểm tra và cho chủ trương điều chỉnh thiết kế, mở rộng khẩu độ (***cổng qua đường***) nằm ở hạ lưu (***tràn Trường Giang***) phù hợp với yêu cầu thoát lũ thực tế, giảm thiểu gây thiệt hại và ảnh hưởng đến hộ dân đang sinh sống trong khu vực là rất cần thiết.

UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện Ủy (đề báo cáo);
- CT, các PCTUBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- UBND xã Phước Sơn;
- CVP, PCVP - 2;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân

