

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - NN

Tuy Phước, ngày tháng 01 năm 2022

V/v cho chủ trương khắc phục
thiệt hại về giao thông, thủy lợi,
sa bồi thủy phá do đợt mưa, lũ
tháng 11/2021

Kính gửi:

- Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Ban Quản lý DAĐTĐ & PTQĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Qua xem xét ý kiến đề xuất của Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Báo cáo số 264/BC-PNN ngày 24/12/2021 về kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại về giao thông, thủy lợi, sa bồi thủy phá do đợt mưa, lũ tháng 11/2021 trên địa bàn huyện và ý kiến đề xuất của các ngành có liên quan của huyện tại cuộc họp ngày 21/12/2021; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề xuất của Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tại Báo cáo số 264/BC-NN ngày 24/12/2021 nêu trên, giao Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan của huyện và Chủ tịch UBND các xã thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện: Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 04 tuyến đê sông bị sạt lở, hư hỏng nặng, cụ thể:

- Đê rừng cấm thuộc sông Cây Me (Phước Hòa);
- Đê bờ Bắc hạ lưu đập Nha Phu (đoạn nhà bà Tần, xã Phước Hòa);
- Đê bờ Bắc hạ lưu đập Bạt Dừa sông Hà Thanh (thị trấn Tuy Phước);
- Đê thượng, hạ lưu đập Hà Bạc sông Gò Chàm (Phước Hưng và Phước Thắng);

* Riêng tuyến đê bờ Bắc sông Tân An - Phước Quang (đã thi công xong nhưng chưa được nghiệm thu thì đã bị thiệt hại, hư hỏng nặng sau đợt lũ), khẩn trương phối hợp các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, đo đạc, xác định khối lượng bị thiệt hại, báo cáo đề xuất cho UBND huyện các biện pháp xử lý, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện:

- Phối hợp với các ngành và địa phương rà soát, tổng hợp thiệt hại đối với các đoạn đê sông, các tuyến giao thông nông thôn bị vỡ đứt, sạt lở ngấn, quy mô nhỏ; tham mưu UBND huyện cân đối bố trí kinh phí hỗ trợ để cùng với nguồn vốn ngân sách của địa phương tổ chức khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2022.

- Đối với hệ thống kênh mương nội đồng đã bị bồi lấp sau lũ, khẩn trương đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các Hợp tác xã nông nghiệp để tiến hành nạo vét phục vụ kịp thời cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022;

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

- Phối hợp với các ngành liên quan rà soát tình trạng hư hỏng sau mưa, lũ đối với tuyến giao thông ĐH42 (Tuy Phước – Phước Quang), đề xuất phương án xử lý phù hợp nhằm sớm khắc phục hư hỏng của tuyến đường đảm bảo phục vụ đi lại cho Nhân dân trong vùng;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND xã Phước Thuận rà soát lại quy hoạch nằm trong trục thoát lũ thuộc khu vực hạ lưu cầu Đen đến giáp Khu du lịch cộng đồng Làng Sông, có ý kiến đề xuất cho UBND huyện làm việc với các Sở, ngành có liên quan của tỉnh để thống nhất các biện pháp xử lý cho phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra hàng năm.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện:

- Phối hợp với các ngành rà soát tình trạng hư hỏng, sạt lở sau mưa, lũ đối với tuyến giao thông từ ngã tư Cây Xoài đến giáp QL 19 mới, có báo cáo đề xuất cho UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục khẩn cấp đối với dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND xã Phước Quang rà soát, có ý kiến đề xuất để UBND huyện làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét thống nhất hướng giải quyết đề nghị của UBND xã Phước Quang về việc cho nâng tràn Định Thiện Đông nhằm hạn chế việc gây sa bồi cho cánh đồng sau tràn.

5. UBND các xã, thị trấn:

- Chủ động bố trí nguồn vốn của địa phương để cùng với nguồn vốn hỗ trợ của huyện tiến hành khắc phục các hư hỏng, sạt lở trên các tuyến đê sông, giao thông nông thôn do địa phương quản lý; đồng thời theo dõi, chỉ đạo các Hợp tác xã nông nghiệp tiến hành nạo vét các hệ thống kênh mương nội đồng đã bị bồi lấp sau lũ, để phục vụ cho sản xuất được kịp thời.

- Riêng đối với phần diện tích 4.0ha bị sa bồi, thủy phá tại xã Phước Lộc và Phước Hiệp, giao UBND các xã Phước Lộc và Phước Hiệp xây dựng phương án khắc phục sau khi thu hoạch lúa vụ Đông xuân 2021-2022.

Thủ trưởng các phòng, ban huyện và Chủ tịch UBND các xã thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP - 2;
- Lưu: VT, K1.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam