

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1107~~ /UBND - KTHT

Tuy Phước, ngày 10 tháng 12 năm 2015

V/v kiến nghị khắc phục các  
bất cập, hư hỏng về hạ tầng giao  
thông của các quốc lộ, đường tỉnh  
trên địa bàn huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bình Định;
- Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định;
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định.

Thực hiện Công văn số 5546/UBND – KTN ngày 12/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duy tu, sửa chữa các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, rà soát các quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện có một số bất cập, hư hỏng về hạ tầng giao thông làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông. UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh khắc phục các bất cập, hư hỏng của các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể như sau:

**1. Trên Quốc lộ 19**

- Các vạch sơn tim đường, phân làn, người đi bộ qua đường bị mờ; có nhiều đoạn không còn dấu sơn. Đề nghị sơn lại các vạch sơn.

- Khe co giãn tại các cầu: Lò Vôi, cầu Trường Úc, cầu Bồ Đề, cầu Ông Mít, cầu Phong Tấn đã bị hư hỏng. Các phương tiện khi ra vào cầu không được êm thuận, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao. Đề nghị sửa chữa lại các khe co giãn bị hư hỏng để các phương tiện ra vào cầu được êm thuận.

- Tại vị trí trụ đèn đỏ ngã tư thị trấn Tuy Phước (giữa QL19 với ĐT 640) bị lún, mặt đường bê tông nhựa bị dồn tạo lồi lõm, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị sửa chữa khắc phục lồi lõm của mặt đường bị hư hỏng.

- Một số nắp rãnh dọc thoát nước (Trước trụ sở UBND huyện và Công An huyện) bị vỡ, gây nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

**2. Tuyến ĐT 636B (Gò Bôi – Bình Định)**

Đề nghị sửa chữa khôi phục mặt đường đoạn từ đường rẽ đi đường huyện ĐH 42 (Km 5 + 150) đến phân trường tiểu học số 2, xã Phước Quang.

**3. Tuyến ĐT 640 (Ông Đô – Cát Tiên)**

+ Đoạn Km 2 + 700 (Nhà đèn) đến Km 3 + 500 thuộc dự án Quốc lộ 19 mới: Đề nghị chỉ đạo đơn vị thi công thường xuyên nạo, sửa chữa khắc phục tình trạng phát sinh ổ gà mặt đường.

+ Đoạn Km 3 + 500 đến Km 11 +200 thuộc dự án bảo trì đường ĐT 640: Đề nghị chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn từ Km 4 +200 đến Km 4 +600 (từ cầu 20 đến cầu Huỳnh Mai) và từ Km 7 + 800 đến Km 8 +100 (từ võ đường Phi Long Vịnh đến trước trạm máy kéo cũ). Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình.


+ Di dời hai biển báo hạn chế tốc độ 30Km/h và hết hạn chế tốc độ 30Km/h ở vị trí chân dốc Thái Lan Km (4 + 900) đến vị trí trước Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tuy Phước (Km 4 + 650) cho phù hợp.

UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh xem xét, giải quyết./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Ban ATGT huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu: VP. *KR*

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Đình Thuận**