

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28 /UBND - KTHT

Tuy Phước, ngày 18 tháng 01 năm 2016

V/v giải quyết vi phạm hành lang
an toàn giao thông đường bộ tuyến ĐT640

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn

Căn cứ Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ về việc Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ngày 25/02/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về phạm vi, sử dụng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đầu nối đường nhánh vào hệ thống đường địa phương, bảo đảm giao thông và an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác, thẩm định và thẩm tra an toàn giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương;

Ngày 05/01/2016 UBND huyện Tuy Phước nhận được Báo cáo số 244/BC-GTTB ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần giao thông thủy bộ Bình Định về việc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến ĐT640, kèm theo Biên bản xử lý vi phạm quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước có ý kiến như sau:


1. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Sơn xử lý hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với 2 hộ Võ Duy Nhất địa chỉ Thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn và Lý Văn Tuấn, thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn theo qui định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 12, Mục 2, Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ theo thẩm quyền và báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện chậm nhất đến ngày 30/01/2016.

2. Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi và phối hợp thực hiện.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phước Sơn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT&HT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Đình Thuận