

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **579** /UBND-KTHT

Tuy Phước, ngày **24** tháng 6 năm 2016

V/v kiểm tra, xử lý việc
mương thoát nước bị vỡ nát
trên tuyến QL 1A đoạn qua
thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc

Kính gửi: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Ngày 21/6/2016, Báo Điện tử Bình Định có bài viết kèm theo hình ảnh với tiêu đề “Mương thoát nước bị vỡ nát” của tác giả H.N. Theo bài viết thì hiện nay gần 100m mương thoát nước trên tuyến QL 1A đoạn qua thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc đã bị vỡ nát, tro ra những thanh sắt, có thể đánh bẫy người và xe tham gia giao thông (có nội dung bài viết kèm theo); Về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:


Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH BOT Bình Định và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xem xét xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

Yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên; (T/hiện)
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Hiếu);
- Báo Điện tử Bình Định; (Đ/biết)
- CVP; CVVP (K3);
- Lưu: VT

Trần Văn



Phạm Tích Hiếu

Gần 100m đường thoát nước trên tuyến QL 1A đoạn qua thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, đã bị vỡ nát, trơ ra những thanh sắt, có thể "đánh bẫy" người và xe tham gia giao thông (ảnh).



Nguyên nhân là do phương tiện xe cơ giới trọng tải lớn chạy qua hoặc giảm lên khi đậu đỗ ở ven đường. Đề nghị, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sớm chỉ đạo nhà thầu khắc phục tình trạng hư hỏng, đảm bảo ATGT.

H.N