

Số: /BC-BCH- PCTT

Tuy Phước, ngày tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO THIẾT HẠI
DO MƯA LŨ LỚN GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁNG 11/2021

Thực hiện Văn bản số 22/BCH-PCTT ngày 02/12/2021 của Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh Bình Định về việc báo cáo thiệt hại do mưa lớn lũ trong tháng 11/2021 và đề xuất nhu cầu khắc phục hậu quả.

Trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của mưa, lũ lớn từ ngày 28-30/11/2021 đã gây thiệt hại rất lớn, nhất là các công trình cầu giao thông, thủy lợi.

Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS huyện Tuy Phước kính báo cáo tình hình thiệt hại về các công trình cầu giao thông, thủy lợi và đề xuất nhu cầu khắc phục hậu quả do mưa lũ (*chi tiết có phụ lục gửi kèm theo*).

Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS huyện Tuy Phước kính báo cáo Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS tỉnh Bình Định quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí để địa phương sớm khắc phục thiệt hại./

BAN CHỈ HUY PCTT - TKCN & PTDS
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- BCH PCTT-TKCN&PTDS tỉnh Bình Định (để b/c);
- Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định;
- Văn phòng TT BCH PCTT TKCN&PTDS tỉnh Bình Định (để b/c);
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

Huỳnh Nam

PHỤ LỤC:

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ THIẾT HẠ CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG DO THIÊN TAI

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BCH-PCTT ngày /12/2021 của Trưởng Ban CH PCTT-TKCN&PTDS huyện Tuy Phước)

STT	Loại công trình	Địa điểm	Nhiệm vụ	Hiện trạng hư hỏng do thiên tai	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Ước tính kinh phí (tỷ đồng)	Dự kiến thời gian hoàn thành
I	LĨNH THỰC THỦY LỢI						6,6	
1	Đê chống sạt lở bờ Bắc sông Tân An	Thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước	Bảo vệ cho 700 hộ dân và 150ha đất sản xuất	Bị sạt lở mái đá lát khan phía sông với chiều dài khoảng 85 m. Do lũ lụt 2021, Từ ngày 29/11-2/12/2021	Để bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp	Gia cố mái đá lát khan, khung giằng BTCT	0,5	Quý II-III/2022
2	Đê chống sạt lở rừng cấm thuộc sông cây me	Thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước	Bảo vệ cho 1500 hộ dân và 300ha đất sản xuất	Bị sạt lở mái phía sông với chiều dài khoảng 200m. Do lũ lụt 2021, Từ ngày 29/11-2/12/2021	Để bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp	Gia cố mái bằng tấm lát bê tông	2,0	Quý II-III/2022
3	Đê chống sạt lở bờ Bắc hạ lưu Đập Nha Phu (đoạn nhà Bà Tàn)	Thôn Hữu Thành, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước	Bảo vệ cho 500 hộ dân và 100ha đất sản xuất	Bị sạt lở mái phía sông với chiều dài khoảng 50m. Do lũ lụt 2021, Từ ngày 29/11-2/12/2021	Để bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp	Gia cố mái bằng tấm lát bê tông	0,5	Quý II-III/2022
4	Đê chống sạt lở bờ bắc hạ lưu đập Bàn Dừa sông Hà Thanh	Km0+ 800; thuộc khu phố Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước	Bảo vệ cho 80 hộ dân và 100ha đất sản xuất	Bị sạt lở mái sông với chiều dài 300m, tại vị trí dưới đập bàn dừa	Để bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp	Gia cố mái bằng tấm lát bê tông	2,4	Quý II-III/2022
5	Đê chống sạt lở bờ bắc hạ lưu đập Hà Bạc sông Gò Chàm	thôn Tư Cung, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	Bảo vệ cho 200 hộ dân và 150ha đất sản xuất	Bị sạt lở mái sông với chiều dài 150m,	Để bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp	Gia cố mái bằng tấm lát bê tông	1,2	Quý II-III/2022

II	LĨNH THỰC GIAO THÔNG						35,0	
1	Cầu giao thông Đại Hàn xã Phước Lộc đi Phước Hiệp	Phước Lộc - Phước Hiệp, huyện Tuy Phước	Cầu giao thông phục vụ dân sinh	Sụt lún 02 nhịp cầu	Không đảm bảo giao thông đi lại cho xe và người dân	Xây lại mới	35,0	Quý III- IV/2022
	TỔNG CỘNG						41,6	

