

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-TNMT

Tuy Phước, ngày tháng 02 năm 2022

V/v giải quyết kiến nghị cử tri  
đối với hoạt động khai thác  
khoáng sản tại núi Hòn Chà, xã  
Phước Thành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Phước Thành

Thực hiện Công văn số 01/TTHĐND ngày 14/01/2022 của Thường trực HĐND huyện Tuy Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII; Công văn số 98/UBND-TH ngày 18/01/2022 của UBND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII; qua soát xét nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri và theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Báo cáo số 44/BC-TNMT ngày 11/02/2022, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Việc cử tri xã Phước Thành phản ánh Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite khai thác đá tại núi Hòn Chà gây sạt lở làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh là có cơ sở.

Ngày 21/11/2016, UBND huyện đã có Văn bản số 1148/UBND-KTHT về việc chủ trương cho phép công ty TNHH Hoàn Cầu Granite làm chủ đầu tư xây dựng mương thoát nước mặt tại khu vực khai thác mỏ đá thuộc núi Hòn Chà, xã Phước Thành; đồng thời, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan và địa phương kiểm tra, yêu cầu khắc phục theo biên bản kiểm tra thực địa ngày 17/4/2017. Ngoài ra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite theo Quyết định số 220/QĐ-STNMT ngày 19/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đơn vị chỉ xây dựng tuyến mương khoảng 100 mét/400 mét và dừng lại không thực thiện từ đó đến nay.

Qua kiểm tra thực tế, có một số diện tích ruộng, đất trồng keo, bạch đàn của hộ dân gần một số đoạn thuộc tuyến mương thoát nước mặt bị thủy phá, sạt lở; đáy mương bị thủy phá (có đoạn sâu từ 3 mét đến 6 mét); hệ thống kênh mương, cống dẫn nước bắt qua kênh để dẫn nước tưới cho diện tích sản xuất lúa (khoảng 02 ha) phía Nam cánh đồng bị sạt lở, hư hỏng.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, UBND huyện đã yêu cầu Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite khẩn trương khắc phục tại Văn bản số...../UBND-TNMT ngày /02/2022 (Đính kèm theo văn bản).

Chủ tịch UBND huyện phúc đáp cử tri xã Phước Thành biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh; (B/cáo)
- Sở TN&MT Bình Định; (T/dõi)
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Phòng: TN&MT, KT&HT,  
NN&PTNT huyện (đ/biết);
- LĐVP; CVVP (K<sub>1</sub>, K<sub>5</sub>);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**