

Số: /UBND - NN

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v kiểm tra rà soát tình hình
vi phạm phạm vi bảo vệ công
trình thủy lợi năm 2023 và kết
quả xử lý các trường hợp vi
phạm từ 2018-2022 trên địa
bàn huyện

Kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

Thực hiện Văn bản số 4087/SNN-TL ngày 28/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi năm 2023 và kết quả xử lý các trường hợp vi phạm từ 2018-2022.

Sau khi chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi năm 2023 và kết quả xử lý các trường hợp vi phạm từ 2018-2022 trên địa bàn huyện, UBND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Về tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện năm 2023:

Trong năm, UBND xã (*Phước Lộc*) đã phát hiện 02 trường hợp vi phạm; 01 trường hợp tại tuyến kênh N22, đoạn qua thôn Phú Mỹ 2, sau khi phát hiện UBND xã đã Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; thủ lợi; đê điều và 01 trường hợp vi phạm trên tuyến đê sông Kôn, đoạn qua cầu Đỏ, UBND xã (*Phước Lộc*) đã vận động người dân tháo dỡ kịp thời.

(Chi tiết các vụ vi phạm theo phụ lục I, II, III gửi kèm theo)

2. Về kết quả xử lý các trường hợp vi phạm từ 2018-2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

- Hộ Bà Lê Thị Hồng Loan xây dựng lấn chiếm lòng kênh chính K1+844 được phát hiện ngày 26/3/2021, qua kiểm tra của UBND xã Phước Hiệp báo cáo thì không có trường hợp lấn chiếm này.

- Hộ Ông Tạ Thanh Phụng xây cầu qua kênh, rào đất cát sát mép kênh gây bồi lấp lòng kênh N1-4, K2+590, K2+640 được phát hiện ngày 15/6/2021, sau khi UBND xã Phước Hiệp kiểm tra đã vận động hộ khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu.

- Hộ Ông Nguyễn Văn Ngọc tập kết vật liệu trên kênh bê tông tuyến kênh N6 từ K0+866 đến K0+891 được phát hiện ngày 23/3/2022 và 6/10/2023, sau khi UBND xã Phước Hiệp kiểm tra đã vận động hộ khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu.

(Chi tiết kết quả xử lý vi phạm theo phụ lục IV gửi kèm theo)

3. Đánh giá kết quả đạt được trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, nguyên nhân tồn tại, khó khăn, kiến nghị giải pháp:

- Kết quả đạt được trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm

Đối với các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, UBND các xã đã kịp thời phát hiện và xử lý. Hầu hết các trường hợp vi phạm nhỏ lẻ chưa có trường hợp vi phạm qui mô ảnh hưởng lớn đến công tác phục vụ tưới tiêu trong nhân dân.

- Nguyên nhân tồn tại, khó khăn

Nguyên nhân chủ yếu do ý thức một số hộ dân trong việc bảo vệ các công trình thủy lợi phục vụ nhân dân chưa cao, cán bộ cấp xã kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên ít dành thời gian đi kiểm tra cũng như phát hiện các trường hợp vi phạm đôi lúc chưa kịp thời.

Các trường hợp vi phạm thường diễn ra trong các ngày nghỉ, ngày lễ, do đó công tác kiểm tra để xử lý của các địa phương chưa kịp thời.

Trong thời gian đến UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ công trình thủy lợi nói riêng và các công trình liên quan đến đê điều, nước tưới trên địa bàn huyện nói chung, nhằm hạn chế người dân vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý ở các thôn, phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm.

Chỉ đạo các địa phương khi phát hiện các trường hợp vi phạm thì báo cáo kịp thời cho lãnh đạo địa phương để được kịp thời chỉ đạo xử lý.

Trên đây là báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi năm 2023 và kết quả xử lý các trường hợp vi phạm từ 2018-2022, UBND huyện kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định quan tâm tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP – 2;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân

Phụ lục I:
THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG NĂM 2023

(Kèm theo Văn bản số: /UBND-NN ngày tháng năm 2023 của UBND huyện)

| TT | Tên công trình | Tổng số vụ vi phạm | | Hình thức vi phạm | | | | | | | | | | | | | | | | Quản lý vi phạm | | | Ghi chú | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|-----------|--------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----------------------|------|---------------|------|------------------------------|------|---|------|------------------------|------|---|------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | | Gây cản trở dòng chảy của CTTL | | Đổ rác thải, chất thải vào CTTL | | Xả nước thải vào CTTL | | Vận hành CTTL | | Bảo vệ an toàn công trình TL | | | | | | Quy định của giấy phép cho các h.động trong PVBV CTTL | | Đã lập BB | BB đã gửi và kiến nghị XL | BB kiến nghị đã được XL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Xây dựng, coi nói, phá dỡ... | | Lập bến bãi, Khai thác, nổ mìn, điều khiển p.tiện giao thông... | | Quản lý ATĐ hồ chứa TL | | | | | | | | Tổng | Đã XL | Tổng | Đã XL | Tổng | Đã XL | Tổng | Đã XL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | | | | | | | | |
| 1 | Tuyến kênh N22, đoạn qua thôn Phú Mỹ 2, Phước Lộc | 02 | 01 | | | | | | | | | x | | | | | | | | 01 | 02 | | | | | | | | | | |
| | Tổng cộng | 02 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | 02 | | | | | | | | | | |

Phụ lục II:
CHI TIẾT CÁC VỤ VI PHẠM PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG NĂM 2023
 (Kèm theo Văn bản số: /UBND-NN ngày tháng năm 2023 của UBND huyện)

| TT | Tên tổ chức/cá nhân vi phạm | Địa chỉ | Vị trí | Hình thức vi phạm | Thời gian phát hiện | Đã xử lý | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 01 | Huỳnh Thị Đức | Phú Mỹ 2-Phước Lộc | Kênh N22-đoạn qua thôn Phú Mỹ 2 | Đổ đất đá nâng mặt bằng, xây dựng lều quán trên hành lang bảo vệ an toàn thủy lợi | 11/2023 | Ban hành QĐ xử phạt VPHC số 03/ QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | |

Phụ lục III:
KẾT QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI NĂM 2023
 (Kèm theo Văn bản số: /UBND-NN ngày tháng năm 2023 của UBND huyện)

| TT | Tên tổ chức/cá nhân bị xử phạt VPHC | Địa chỉ | Số hiệu QĐ xử phạt VPHC | Hành vi vi phạm | Xử phạt chính | | Xử phạt bổ sung | | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--|---|---------------|---------------------|--------------------------------|--|---------|
| | | | | | Cảnh cáo | Số tiền phạt (đồng) | Tịch thu tang vật, phương tiện | Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Huỳnh Thị Đức | Phú Mỹ 2-Phước lộc | QĐ xử phạt VPHC số 03/ QĐ-UBND ngày 24/11/2023 | Đổ đất đá nâng mặt bằng, xây dựng lều quán trên hành lang bảo vệ an toàn thủy lợi | | 200.000 | | | |

Phụ lục IV:
CÁC VỤ VI PHẠM PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ (TỪ 2018-2022)
 (Kèm theo Văn bản số: /UBND-NN ngày tháng năm 2023 của UBND huyện)

| TT | Tên tổ chức/cá nhân vi phạm | Địa chỉ | Vị trí | Hình thức vi phạm | Thời gian xử lý | Hình thức xử lý | Ghi chú |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------|---|-----------------|-----------------|--|
| I | Năm 2018 | | | | | | |
| A | Hệ thống kênh Thấp Mão | | | | | | |
| a | Kênh S | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Xuân Hùng | Định Thiện Tây, Phước Quang | K5+513 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía hữu, xây tường gạch, dựng lưới B40 làm tường rào | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 2 | Đồng Hữu Lộc | Định Thiện Tây, Phước Quang | K5+875 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía hữu, xây tường nhà, làm công trình phụ kiên cố | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 3 | Lê Văn Tâm | Định Thiện Tây, Phước Quang | K5+890 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía hữu, xây tường, đổ trụ bê tông, đổ sàn đan bê tông cốt thép phủ qua kênh xây dựng nhà kiên cố | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 4 | Trần Thị Lan | Định Thiện Tây, Phước Quang | K5+880 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía tả, xây tường gạch, dựng lưới B40 làm tường rào | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 5 | Nguyễn Thị Thân | Định Thiện Tây, Phước Quang | K5+880 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía hữu, xây tường nhà, làm công trình phụ kiên cố | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 6 | Nguyễn Thị Sáu | Định Thiện Tây, Phước Quang | K5+885 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía hữu, xây tường nhà, làm công trình phụ kiên cố | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 7 | Trần Ngọc Duy | Định Thiện Tây, Phước Quang | K5+900 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía hữu, xây tường nhà, làm công trình phụ kiên cố | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 8 | Nguyễn Ngọc Hòa | Định Thiện Tây, | K5+905 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía | 2024 | | UBND xã đã thống |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------------------------|--------|--|------|--|--|
| | | Phước Quang | | hữu, dựng trụ bê tông và lắp ráp tấm đan bê tông cốt thép phủ qua bờ kênh | | | kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 9 | Lê Văn Thuận | Định Thiện Tây, Phước Quang | K5+970 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía hữu, tả đổ sán đan bê tông cốt thép phủ qua lòng bờ kênh | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 10 | Đoàn Văn Hoàng | Định Thiện Tây, Phước Quang | K5+980 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía hữu, tả đổ sán đan bê tông cốt thép phủ qua lòng bờ kênh | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 11 | Đặng Văn Thanh | Định Thiện Tây, Phước Quang | K6+110 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía tả, xây tường gạch, dựng lưới B40 làm tường rào | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 12 | Bùi Văn Đức | Định Thiện Tây, Phước Quang | K6+129 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía tả, xây tường gạch, dựng lưới B40 làm tường rào | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 13 | Nguyễn Thanh Hồng | Định Thiện Tây, Phước Quang | K6+136 | Đã lấn chiếm bờ kênh phía tả, xây tường nhà, làm công trình phụ kiên cố | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 14 | Đồng Văn Ngọc | Định Thiện Tây, Phước Quang | K6+020 | Đã xây lấn chiếm bờ kênh S phía tả | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| B | Hệ thống Thạnh Hòa | | | | | | |
| a | Kênh N2-4 Thạnh Hoà | | | | | | |
| 1 | Trần Đình Khương | Hanh Quang, Phước Lộc | K0+285 | Xây dựng cầu kiên cố trên kênh | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| b | Sông Kon-Hà Thanh | | | | | | |
| 1 | Lê Văn Thuận | TT.Diêu Trì | K4+720 | Xây tường gạch kiên cố trên bờ hữu kênh | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 2 | Đào Trọng Tuyển | Mỹ Điền, TT.Tuy Phước | K3+480 | Xây dựng tường chắn trên mái kênh | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| c | Kênh N2-3 | | | | | | |
| 1 | Huỳnh Quốc Trọng | Phong Tấn, Phước Lộc | K0+80 | Đổ đất trồng cỏ lấn chiếm bờ kênh | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| d | Kênh Bờ Nhi | | | | | | |
| 1 | Lê Hồng Lợi | Quảng Tín, Phước Lộc | K0+618 | Công ty Minh Thảo đổ đất đá, san lấp mặt bằng lấn chiếm lòng kênh | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| | Năm 2020 | | | | | | |
| I | Hệ thống Thạnh Hòa | | | | | | |
| | Kênh tiếp nước sông Kon - Hà Thanh | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Lưu | Phước Lộc, T.Phước | K0 | Xây công trình kiên cố trên công tiếp nước | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 2 | Lê Văn Thuận | TT Diêu Trì, Tuy Phước | K4+720 | Xây tường gạch kiên cố trên bờ hữu trên | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 3 | Văn Hữu Trung | Đại Tín, Phước Lộc, Tuy Phước | K1+55 | Xây dựng quán trên bờ kênh | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| | Năm 2021 | | | | | | |
| I | Hệ thống tưới Thạnh Hòa | | | | | | |
| 1 | Lê Thị Hồng Loan | Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước | Kênh Chính K1+844 | Xây đường lấn chiếm lòng kênh | | | Qua kiểm tra, rà soát không có trường hợp lấn chiếm này |
| 2 | Tạ Thanh Phụng | Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước | Kênh N1-4 K2+590÷K2+640 | Xây cầu qua kênh, rào đất cát sát mép kênh gây bồi lấp lòng kênh N1-4 | | Hộ đã khắc phục hiện trạng xong | UBND xã đã tiếp nhận và đã xử lý, hộ đã khắc phục hiện trạng xong |
| 3 | Hồ Văn Chanh | Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | Kênh N8-1 K0+860 - K0+872 | Xây tường rào bờ hữu | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--|--|------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | phục trong năm 2024 |
| 4 | Hồ Văn Dũng | Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | Kênh N8-1 K0+872 - K0+885 | Xây tường rào bờ hữu | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 5 | Nguyễn Thanh Hà | Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | Kênh N8-1 K0+960 - K0+972 | Xây tường rào bờ hữu | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 6 | Ngô Thị Dư | Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | Kênh N8-1 K0+893 - K0+898 | Xây nhà tạm phía bờ hữu | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 7 | Quảng Thành Hưng | Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | Kênh N8-1 K0+940 - K0+960 | Xây tường rào bờ hữu | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 8 | Nguyễn Văn Vinh | Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | Kênh N8-1 K1+50 - K1+57 | Lấn chiếm lòng và bờ kênh | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| 9 | Trương Bá Chánh | Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | Kênh N8-1 K0+825 - K0+843 | Xây tường rào bờ hữu | 2024 | | UBND xã đã thống kê và đưa vào kế hoạch xử lý khắc phục trong năm 2024 |
| | Năm 2022 | | | | | | |
| I | Hệ thống Thạnh Hòa | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Ngọc | Phước Hiệp- Tuy Phước | Kênh N6 từ K0+866 đến K0+891 | Tập kết vật tư vật liệu trên kênh bê tông | | Hộ đã khắc phục hiện trạng xong | UBND xã đã tiếp nhận và đã xử lý, hộ đã khắc phục hiện trạng xong |
| 3 | Lê Văn Hạnh | Phước Sơn- Tuy Phước | Tại K0+600 đến K0+605m Kênh N8-1 | Xây dựng hàng rào bê tông | | | UBND xã Phước Sơn đã lập biên bản và vận động hộ khắc phục trong năm 2024 |
| 4 | Nguyễn Văn Năm | Phước Lộc - Tuy Phước | Kênh Sông Kon - Hà Thanh tại K1+150m | Xây cầu qua kênh | | | UBND xã Phước Lộc đã lập biên bản |

